

报告 <input checked="" type="checkbox"/>	关于淀川盛馥(合肥)高科技钢板有限公司 PH 在线监测数据异常的情况说明	编号	DCSY-20191126
--	---	----	---------------

淀川盛馥(合肥)高科技钢板有限公司:

2019年11月26日8:00我方运维人员收到关于淀川盛馥(合肥)高科技钢板有限公司总排口在线PH监测仪出现0值异常情况,运维人员于8:30到达现场后对PH在线监测仪进行排查,发现PH监测仪主机屏幕不显示,呈黑屏状态,运维人员立即使用万用表对PH监测仪输入、输出电压进行测量,电压稳定,PH监测仪主机显示单元存在故障。随后通过维修PH主机显示单元,随后对PH进行标定。于16:20分测值7.419,恢复正常。

特此报告

敬请悉知

安徽省碧水电子技术有限公司运营部

运营部 2019年11月26日

